



Date_signalement	professionnel	marque	dénomination commerciale	descriptif_danger	mesures prises
07/01/2011	Citroën		C3	Non conformité soudure embout gauche et traverse sous plancher arrière	Vérification assemblage soudé et remise en conformité
10/01/2011	Volvo		C30, V50, V60, V70, S40, S60, S80, XC60, XC60	Fuite de carburant	contrôle et remplacement
10/01/2011	Honda		Jazz	Dysfonctionnement des phares	Contrôle et remplacement
10/01/2011	Nissan		Primastar	Défaillance du frein parking	contrôle et remplacement
12/01/2011	Subaru		Justy	Risque de corrosion des fusées avant	contrôle nom du fabricant des fusées et remplacement
21/01/2011	Renault		Mégane II RS	Rupture de l'axe des roues avant	Contrôle et remplacement
26/01/2011	Lexus		IS250, IS250C	insuffisance couple de serrage du capteur de pression de carburant	Serrage du capteur de pression de carburant
26/01/2011	Toyota		Avensis	Fissures sur durite d'alimentation en carburant + usure joint clapet anti-retour pompe à carburant haute pression	Remplacement de la durite, du clapet anti-retour et du joint
04/02/2011	Suzuki		Swift	Risque de rouille importante niveau patte de l'élément de suspension sur porte-fusée	remplacement des amortisseurs avant
08/02/2011	PSA	Peugeot	207 premium 99g	Mauvais équipement des modules airbags	Montage des airbags rideaux
11/02/2011	Fiat		Scudo 1.6JTD, 2.0 JTD	Non conformité vis de fixation inférieure de la colonne de direction	Montage des pièces conformes
17/02/2011	PSA	Peugeot	206	Contact entre faisceau électrique moteur et tuyau de frein	Mise en place d'une gaine protectrice sur le tuyau de frein
17/02/2011	PSA	Peugeot	Partner II	Protection insuffisante du circuit d'alimentation du ventilateur moteur par maxi fusible non adapté	Remplacement maxi fusible de 50 ampères par maxi fusible de 20 ampères sur circuit ventilateur moteur
17/02/2011	PSA	Peugeot	4007	Oxydation du connecteur sous tapis avant	fixation connecteur inutilisé sur le renfort de siège
17/02/2011	Mitsubishi		Lancer	Usure dû au contact entre faisceau ECU moteur et tube situé sur support anti-vol	Ajout d'une gaine de protection
22/02/2011	Mitsubishi		Outlander	Oxydation du connecteur sous tapis avant	fixation connecteur inutilisé sur le renfort de siège
23/02/2011	Volvo		S80, V70, XC60, S60, V60	Mauvaise soudure du déflecteur de séparation d'huile au couvercle de came en plastique	Remplacement du couvercle de came du moteur
23/02/2011	Fiat		Grande Punto – Punto Evo TT avec ABS	Non conformité du passage du câble de la centrale ABS sous étrier de support du bac de batterie	Contrôle de la disposition et état des câbles et isolation si détériorer
23/02/2011	Suzuki		Grand Vitara 2.4L	Défaut de tension courroie entraînant pompe d'assistance de la direction	remplacement
24/02/2011	Toyota		Lexus RX	mauvaises fixations des clips de retenue du cache latéral inférieur de console centrale	Contrôle et remplacement si nécessaire
25/02/2011	Tazzari		Zéro type 26 versions 01 et 02	rupture tête du triangle inférieur des suspensions avant	Remplacement des deux têtes par composants modifiés
28/02/2011	GM France		Opel Corsa D	Cache airbag passager non conforme aux spécifications	Vérification étiquette d'identification tableau de bord et remplacement du tableau de bord si nécessaire
04/03/2011	Suzuki		Swift et SX4	Défaut de serrage des vis de rétroviseurs extérieurs	remplacement des vis
08/03/2011	Citroën		C4 3 portes	possible dégradation du faisceau électrique d'alimentation des équipements du hayon arrière	Contrôle et remplacement du faisceau électrique du hayon arrière
10/03/2011	Land Rover		Defender	Risque de défaillance du frein de parking	rappel et remplacement
15/03/2011	Fiat		scudo 2.0JTD	Interférence agencement compartiment moteur + encrassement filtre à particules	contrôle et remplacement + adoption d'un logiciel conforme
18/03/2011	Citroën		C4, C4 picasso, C8, jumpylII	Possible usure tuyau retour carburant dans compartiment moteur	Ajout d'une gaine de protection sur le tuyau de retour carburant
21/03/2011	Alfa Roméo		Giulietta TT	Non conformité bras oscillants avant côté droit et côté gauche	Montage de pièces conformes





21/03/2011	Kia		Magentis	Mauvaise installation du câble de sélection de vitesse	Inspection et remplacement du caoutchouc
25/03/2011	PSA	Peugeot	308, 3008, 5008, expert, 807, RCZ	Usure tuyau de retour carburant situé dans compartiment moteur	Ajout d'une gaine de protection sur tuyau de retour carburant
25/03/2011	PSA	Peugeot	207	Possible contact entre flexible de frein arrière et ressort de suspension	Contrôle du positionnement et remplacement des flexibles de frein à disque arrière si nécessaire
25/03/2011	PSA	Peugeot	407	Non conformité du système de rattrapage de jeu du mécanisme de levier de frein à main	Remplacement du levier de frein à main et de son mécanisme
25/03/2011	PSA	Peugeot	107, 206+, 207, bipper	Non conformité d'usinage d'un élément (maneton) du vilebrequin	Remplacement du moteur
01/04/2011	Suzuki		Wagon R	desserrage vis des paliers d'arbre à cames	contrôle et serrage des vis
05/04/2011	Volvo		C30, S40, V50	Fissure du côté droit du longeron de support dans compartiment moteur	contrôle et remplacement
11/04/2011	Citroën		C4 picasso	Serrage insuffisant du frein de stationnement	Contrôle et mise à niveau des câbles du frein de stationnement ou remplacement
18/04/2011	Renault		Master III	Non conformité outils utilisés par fournisseur dans processus d'usinage de la fusée gauche de l'essieu arrière	Remplacement de l'essieu arrière
20/04/2011	Chrysler		Gd Voyager RT	Défaut positionnement du drain d'évacuation d'eau condensée du caisson de climatisation	Remplacement du drain d'évacuation et de son caoutchouc de maintien
22/04/2011	Suzuki		Ignis (tipo RG 413/415)	Dysfonctionnement de l'airbag passager	Contrôle et remplacement
26/04/2011	Renault		Fluence - Mégane III génération	Dysfonctionnement du calculateur d'airbag du à non-résistance d'un composant électronique du calculateur	Reprogrammation du calculateur d'airbag
26/04/2011	Renault		Latitude	Dysfonctionnement du calculateur d'airbag du à non-résistance d'un composant électronique du calculateur	Reprogrammation du calculateur d'airbag
05/05/2011	Mazda		Modèle 6 2.5L	Déformation clips de maintien d'axes de piston du moteur lors du montage	Remplacement des 4 pistons-bielles et coussinets de bielles
16/05/2011	Mercedes		Sprinter	Taille rivets des ceintures de sécurité non appropriée	Contrôle et remplacement
18/05/2011	Fiat		Scudo 1.6JTD, 2.0 JTD	Non conformité maître cylindre	Remplacement du maître-cylindre
20/05/2011	Volvo		XC60 , S60	dimensions hors spécifications de la partie mâle extrémité du connecteur rapide de la conduite de carburant	Remplacement du tuyau de carburant
20/05/2011	Volvo		S80, V70	Infiltration d'eau dans pompe de direction assistée électrohydraulique	Remplacement de la pompe de direction assistée électrohydraulique et recharge du logiciel
24/05/2011	Chevrolet		Corvette	Détachement cadre toit maintenant capote amovible	Remplacement
27/05/2011	Renault		Fluence - Mégane III	Risque contact dérive d'alimentation électrique de la direction assistée sur noix de cadran de colonne de direction	Ajout collier lanière sur connecteur de la dérive d'alimentation électrique
30/05/2011	Citroën		C5	non fonctionnement du mécanisme d'essuyage du pare brise côté conducteur	Remplacement moteur d'essuie vitre avant côté conducteur
31/05/2011	PSA	peugeot	Expert	Réduction efficacité freinage due à non conformité interne au maître cylindre	Remplacement du maître cylindre du système de freinage
01/06/2011	Toyota		Prius	Mauvaise fixation des écrous des axes du boîtier du système de direction à assistance électrique	Remplacement des écrous par modèle amélioré
01/06/2011	Chevrolet		Cruze J300	Absence écrou ceinture de sécurité centrale arrière	Installation de l'écrou si manquant





05/06/2011	Volvo		C30, S40, V50, C70, XC60	défaillance du réservoir produit lave-glace	Elimination interférence entre pompe du lave-glace et capteur de niveau de produit
06/06/2011	Citroën		C3	Non conformité points de soudure électrique sur longeron arrière gauche	Mise en conformité points de soudure électrique incriminés
08/06/2011	Volvo		XC90	Fuite huile de direction par raccord de tuyau interne au boîtier de valve du mécanisme de direction	Remplacement des tuyaux internes
17/06/2011	Jaguar		XK et XF	non conformité des tuyaux de la direction assistée	Remplacement des tuyau de direction assistée
20/06/2011	Fiat		Ducato fourgon et combi	Non conformité des étriers d'ancrage du porte-bagages	Remplacement par des étriers conformes
23/06/2011	Nissan		Navara	Défaut partiel affectant les jantes aluminium	Remplacement des jantes
24/06/2011	Renault		Scénic III	Fissuration armature de haut de dossier siège avant passager	Remplacement armature de haut de dossier siège avant passager
29/06/2011	Lexus		RX 400h	Mauvaise fixation des transistors IGBT	Vérification et remplacement module de puissance
29/06/2011	Renault		Master III	Risque de perte de la roue de secours	Remplacement du treuil de roue de secours
05/07/2011	GM France		Opel Movano MY 2010	Risque de perte de la roue de secours	Remplacement du treuil de la roue de secours
06/07/2011	Citroën		C-Crosser	Corrosion en présence eau ou neige provoquant échauffement localisé	Repositionnement connecteurs en hauteur sur armature des sièges avant
11/07/2011	Volvo		C30, S40, V50	Frottement conduite à dépression des freins contre panneau de recouvrement moteur	Remplacement conduite à dépression et ajout d'un collier de protection à treillis
12/07/2011	Mazda		Modèle 3 (BK)	Mauvais fonctionnement de l'essuie glace avant	Ajout d'un câble de masse
13/07/2011	GM France		Opel Agila A	Corrosion extérieure sur réservoir de carburant	remise en état à la cire ou remplacement du réservoir de carburant
18/07/2011	PSA	Peugeot	207	non conformité d'un composant de collage de la vitre de toit panoramique	Remplacement de la vitre de toit panoramique avec utilisation de produits de collage conformes
18/07/2011	Toyota		Yaris	Mauvaise fixation cache garniture intérieure avant gauche	Vérification et correction du bon assemblage du cache de garniture intérieur
19/07/2011	Citroën		C5 III HDI	non conformité sur tuyau de retour carburant	Changement de la rampe de tuyau de retour carburant sur le moteur
26/07/2011	GM France		Opel Combo C Zafira	Fuite du coussinet de la valve magnétique des bouteilles GNV	Remplacement de la valve
26/07/2011	Renault		Symbol Thalia	Casse et perte vis fixation colonne direction	Remplacement des vis
27/07/2011	Vovlo		S80, V70, S60, V60	Déconnexion du raccord rapide du conduit de retour de direction assistée supérieur	Remplacement du tuyau de retour de direction assistée supérieur
08/08/2011	Citroën		C8, Jumpy	Contact entre faisceau de direction assistée et son environnement perturbant fonctionnement assistance de direction	Mise en place de protections complémentaires sur faisceau électrique de direction assistée
09/08/2011	Citroën		C3, DS3	Non-conformité sertissage du levier de frein à main sur garniture de frein arrière	Contrôle et remplacement des garnitures de frein arrière
10/08/2011	Citroën		C4	Perte de puissance en roulage lors changement de rapport 5 <sup>ème</sup> /6 <sup>ème</sup>	Téléchargement nouveau soft de calibration du calculateur boîte vitesse BVMP6
11/08/2011	GM France		Opel Astra J – insignia MY2009/2011	Désactivation par accident de la fonction anti pincement du toit ouvrant lors du réapprentissage de la fonction de sécurité	Vérification et activation si nécessaire + ajout d'un autocollant dans manuel du propriétaire
11/08/2011	Citroën		C3 (A51)	Non conformité d'un élément interne à amplificateur du circuit d'assistance freinage	Echange de l'amplificateur du circuit d'assistance de freinage
16/08/2011	Porsche		Boxster, Cayman, 911	Diamètre trop petit de l'orifice de l'attache des ceinture de sécurité	Contrôle et remplacement ceintures de sécurité
16/08/2011	Renault		Master III	Dégradation joint d'étanchéité du roulement de roue arrière lors montage/démontage	Remplacement des roulements de roue arrière en utilisant ogive de mise en place





16/08/2011	Citroën		C1	Non conformité sur composant du brancard avant gauche	Contrôle du composant et remise en état
17/08/2011	GM France		Opel Movano B MY 2010	Roulement de roue arrière bruyant ou brisé	Remplacement des roulements d'essieu arrière
17/08/2011	Fiat		Ducato X2/50 TT	Non conformité dispositif de retenue de la roue de secours	adoption d'un nouveau dispositif
18/08/2011	Citroën		C5 et C6	Calage du moteur sur interprétation erronée niveau d'huile lors freinage fort et prolongé	Télécharger nouveau logiciel dans calculateur moteur
19/08/2011	Citroën		C3 Picasso D à D	Contact pied passager avec biellette du mécanisme de frein derrière vide poches	Mise en place protection sur mécanisme freinage
19/08/2011	Fiat		Doblo panorama TT et dobro cargo TT	Non conformité du combiné de bord « Comfort »	Adoption d'un logiciel conforme
19/08/2011	Porsche		911 Turbo, Turbo S, GT3, GT3RS et GT2	Défaillance écrou central de roue entrainant la perte	Vérification et remplacement
19/08/2011	BMW		Série 6	Mauvaise calibration du capteur de protection active des piétons	Vérification et remplacement du capteur de protection
22/08/2011	Chrysler		Dodge Journey	Impossibilité de déployer airbags latéraux suite à coupure des faisceaux de câblage des portières avant	Remplacement des faisceaux de portières avant
22/08/2011	Chrysler		Jeep Compass	non conformité du montage des rivets de fixation de la colonne de direction	Contrôle du montage des rivets et réparation selon constat
22/08/2011	Chrysler		Chrysler Gd Voyager RT et Journey JC	Défaut du système de crantage du contacteur à clé de démarrage	Contrôle et remplacement du système de crantage de la clé de démarrage
22/08/2011	BMW		M3 GTS (E92)	Adhérence insuffisante des vitres latérales arrière et lunettes arrière fabriquées en makrolon	Remplacement par des vitres latérales et lunettes arrière en verre
23/08/2011	Citroën		C3	Rupture support de fixation du boîtier d'air avec risque de chute et dégradation autres pièces du moteur	Dépose du support de fixation et remplacement par 2 entretoises
29/08/2011	Renault et Dacia		Clio II et III, Modus, Twingo, Wind, Logan Sandero, Symbol Thalia	Non-conformité potentielle des demi-cônes de soupape	Contrôle et remplacement des demi-cônes de soupape
30/08/2011	PSA	Peugeot	508, Expert	Non-conformité d'usinage de la culasse pouvant entrainer fuite huile moteur	Contrôle identification culasse et échange si nécessaire
30/08/2011	PSA	Peugeot	207	Risque rupture câble de masse batterie au niveau boîte vitesse et coupure moteur	Echange câble de masse batterie par câble nouvelle définition (cosse/longueur)
02/09/2011	BMW		Séries 1 et 7, X3	Humidité sur contact électrique du chauffage du filtre à carburant	Remplacement du chauffage du filtre à carburant
06/09/2011	GM France		Corsa D	Levier de frein à main ne tient pas en position de stationnement	Remplacement du frein à main
11/09/2011	PSA	Peugeot	807, Expert	Possible contact entre faisceau de direction assistée et son environnement	Mise en place de protections complémentaires sur faisceau électrique de la direction assistée
06/09/2011	GM France		Corsa D	Levier de frein à main ne tient pas en position de stationnement	Remplacement du frein à main
07/09/2011	PSA	peugeot	206 plus	Non-conformité du serrage des vis de renvoi des ceintures de sécurité avant	Remise en conformité du serrage des vis de renvoi des ceintures avant
12/09/2011	PSA	peugeot	Coupé 407	Calage moteur sur interprétation erronée du niveau d'huile lors d'un freinage fort et prolongé	Télécharger nouveau logiciel dans calculateur moteur
14/09/2011	PSA	Peugeot	5008	Eau entrant dans porte AR et pénétrant dans moteur lève vitre électrique provoque dysfonctionnement du mécanisme	Mise en place d'un carter de protection rigide sur moteurs de lève vitre électrique arrière
14/09/2011	Subaru		Legacy	Panne moteur essuie-glace	Remplacement d'un composant du moteur essuie-glace
14/09/2011	Subaru		Impreza et Forester	Corrosion des triangles de suspension lors de la conduite sur routes salées	Traitement anti-corrosion interne et remplacement si nécessaire
20/09/2011	Suzuki		Wagon R	Risque de corrosion du réservoir	Remplacement du réservoir





07/11/2011	Ford	Fiesta et Fusion	Vis de fixation d'essieu arrière ne répondant pas aux spécifications	Pose câblage de réglage de hauteur des phares + remplacement vis fixation d'essieu arrière
09/11/2011	Toyota	Lexus RX	Adhésif insuffisant entre bague extérieure et amortisseur de la poulie de vilebrequin	Vérification et remplacement de la poulie de vilebrequin
09/11/2011	Rolls Royce	RR4	Dysfonctionnement système de refroidissement	Vérification et remplacement
09/11/2011	Toyota	Verso	Mauvaise adhérence de la peinture sur cadre du toit panoramique	Vérification et remplacement
24/11/2011	Nissan	Qashqai (J10) et X-trail	Dysfonctionnement du système EPS	Vérification et remplacement
28/11/2011	Ford	Fiesta 1.4l et 1.6l	Fuite de l'obturateur de sonde Hego en laiton	Remplacement de l'obturateur de sonde Hego par modèle en acier
28/11/2011	Lancia	Ypsilon	Non-conformité du bac de la batterie entraînant interférence endommageant câble de l'ABS	Ajout d'une gaine de protection sur le bord du bac de la batterie
28/11/2011	Suzuki	Swift 1.2l	Fonction ABS/ESP/TCS incorrecte lors de conditions extrêmes de conduite	Vérification et remplacement
21/12/2011	GM France	Antara	Fuite réservoir carburant au niveau goulotte de remplissage	Contrôle et remplacement du réservoir

